


Chapter 1 - Part List


A CPU Cooler **B** Fan with brackets



C Back Plate **D** Position Screw **E** Stand-off



F Intel LGA 2011 Screw **G** Intel Bracket **H** AMD Bracket



I Bracket Screw **J** Fixed Screw **K** Thermal Grease




L Speed Reduction Adaptor (ETS-N30R-HE only)




Chapter 2 - Intel Installation

Step 1




EN	Insert the position screws into the proper holes on the back plate. (If your CPU platform is Intel LGA2011, please skip to step 3)
DE	Setzen Sie die Montageschrauben in die passenden Bohrungen auf der Backplate ein. (Wenn Sie einen LGA2011-Sockel verwenden, gehen Sie bitte zu Schritt 3 über.)
FR	Insérez les pied-vis dans les trous appropriés sur la plaque arrière. "S'il s'agit d'un processeur Intel LGA2011, passez à l'étape 3"
IT	Inserire le viti di posizione negli appositi fori sul backplate (Se la vostra piattaforma CPU è Intel LGA2011 passare direttamente alla fase 3).
PL	Włóż śruby montażowe w odpowiednie otwory na płycie mocującej (Backplate). (Platformy Intel LGA2011: Proszę przejść do punktu 3.)
ES	Inserte los tornillos en los orificios correspondientes del back plate. "Si su socket de CPU es Intel LGA2011, por favor vaya al paso 3"
RU	Установите винты для крепежной пластины в соответствующие отверстия для вашего процессора. <Если ваша CPU платформа является Intel LGA2011, пожалуйста, перейдите к шагу номер 3>
TW	依系統CPU腳位將定位螺絲固定於背板相對應孔位(如果您的主機板是Intel LGA2011, 請直接跳至步驟3。)
CN	根据系统CPU脚位将定位螺丝固定在背板相对应孔位上(如果您的主机板是Intel LGA2011, 请直接跳至步骤3。)
KR	뒷판 구멍에 알맞은 나사를 넣으세요. 《CPU 플랫폼이 Intel LGA2011 인 경우, Step3로 가세요》
JP	ポジションスクリューをバックプレートに挿し入れてください。 ※ご使用のプラットフォームに合わせた穴に挿し入れて下さい ※IntelとAMDでバックプレートの向きが変わりますのでご注意ください。Intel LGA2011をお使いの方はStep3に進んでください。
ID	Masukkan sekrup ke dalam lubang yang tepat pada back plate "Jika Platform CPU Anda Intel LGA 2011, lanjutkan ke langkah 3"
FA	صفحه مخصوص پشت مادربرد را در پشت position screw با توجه به نوع سوکت قرار دهید. stand-off ها را بر روی پیچها قرار دهید. LGA2011 استفاده می کنید از مرحله 3 شروع کنید

Step 2




EN	Install the back plate on to the back of the motherboard. Put the stand-offs into the back plate screws.
DE	Schieben Sie die Montageschrauben mit der Backplate durch die passenden Bohrungen des Mainboards. Fixieren Sie die Backplate mit den Abstandshaltern.
FR	Installez la plaque arrière à l'arrière de la carte mère. Mettez les entretoises dans les vis de la plaque arrière.
IT	Installare il backplate nella parte posteriore della scheda madre. Posizionare i distanziatori sulle viti del backplate.
PL	Umieść płytę mocującą pod płytą główną i przykręć ją za pomocą śrub dystansowych.
ES	Instale el back plate en la parte posterior de la placa base. Coloque los separadores en los tornillos del back plate.
RU	Установите крепежную пластину на обратной стороне материнской платы. Установите промежуточные стойки на винты.
TW	將套上定位螺絲的背板，裝於主機板背面，再將套筒放入定位螺絲內。
CN	将套上定位螺丝的背板，装在主机板背面，再将套筒放入定位螺丝内。
KR	마더보드 뒷면에 Back Plate을 설치해주세요. Back Plate 나사에 지지대를 넣으세요.
JP	マザーボードの背面にバックプレートを設置し、表面にでたポジションスクリューにプラスチック製のスタンドオフを装着してください。 ※スタンドオフには上面/下面の区別があります
ID	Pasang back plate ke belakang motherboard. Masukkan stand-off ke sekrup back plate
FA	صفحه مخصوص پشت مادربرد را در پشت مادربرد نصب نمایید. stand-off ها را بر روی پیچها قرار دهید.

Step 3 * LGA2011




EN	Fasten the Intel LGA 2011 screws to the motherboard.
DE	Schrauben Sie die Montageschrauben für den Intel-LGA2011-Sockel in die passenden Bohrungen Ihres Mainboards.
FR	Fixez les vis Intel LGA 2011 à la carte mère.
IT	Fissare le viti LGA 2011 alla scheda madre.
PL	Wkręć śruby montażowe (platformy Intel LGA2011) w odpowiednie otwory na płycie głównej.
ES	Fije los tornillos de Intel LGA 2011 a la placa base.
RU	Затяните гайки «Intel LGA 2011» на материнской плате.
TW	將LGA2011螺絲固定於主板上。
CN	將LGA2011螺絲固定在主板上。
KR	마더보드에 Intel LGA 2011 나사로 고정해주세요
JP	Intel LGA 2011用スクリューをマザーボード表面から挿し入れて下さい
ID	Kencangkan sekrup Intel LGA 2011 ke Motherboard
FA	پیچها مربوط به LGA 2011 را بر مادربرد محکم کنید

Step 4




EN	Remove the fan with the fan brackets before installing the cooler.
DE	Nehmen Sie den Lüfter mit den Lüfterhalterungen vor der Installation des Kühlers ab.
FR	Retirez le ventilateur avec ses crochets avant d'installer le refroidisseur.
IT	Rimuovere la ventola con le staffe prima di installare il dissipatore.
PL	Zdjąć wentylator przed instalacją radiatora.
ES	Quite el ventilador con sus soportes antes de instalar el disipador.
RU	Удалите вентилятор и скобки для крепления вентилятора перед установкой кулера.
TW	安裝散熱器前先移除風扇。
CN	安裝散熱器前先移除風扇。
KR	쿨러를 설치하기 전에, fan과 fan 브래킷을 떼어주세요
JP	CPUクーラー本体を設置する前に、ファンブラケットからファンを取り外してください
ID	Lepaskan Fan dari bracketnya sebelum instalasi kotak pendingin.
FA	قبل از نصب فن را جدا کنید

Step 5




EN	Install the bracket mount on the cooler base. Fasten the bracket mount with screws.
DE	Befestigen Sie die Halterungen mit den passenden Schrauben an der Kühlerbasis.
FR	Installez les barres de montage sur la base du dissipateur et fixez-les avec les vis pour barre de montage.
IT	Installare le staffe sulla base del dissipatore. Fissare le staffe con le viti per staffe.
PL	Zamontować wsporniki mocujące odpowiednimi śrubami do podstawy chłodzenia.
ES	Instalar los soportes en la base del disipador. Fijar los soportes con los tornillos de anclaje.
RU	Установите крепление на кулере и закрепите винтами.
TW	將支架安裝於散熱器底座，並用支架用螺絲將其鎖緊。
CN	将支架安装到散热器底座，并用支架用螺丝将其锁紧。
KR	Cooler 바닥에 전용브래킷을 설치하고 나사로 조여 줍니다.
JP	ブラケット用スクリューを使用し、クーラーベースにブラケットを固定してください。
ID	Pasang bracket di dasar pendingin. Kencangkan bracket dengan sekrup bracket.
FA	حال براکتها را با استفاده از پیچهای براکت به کف کولر ببندید.

Step 6




EN	Apply the thermal grease evenly onto the CPU surface. Remove the protective film from the cooler base.
DE	Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf. Entfernen Sie die Sicherheitsfolie von der Bodenplatte des CPU-Kühlers.
FR	Appliquez la graisse thermique uniformément sur la surface du processeur. Retirez le film de protection de la base du refroidisseur.
IT	Applicare la pasta termica omogeneamente sulla superficie della CPU. Rimuovere la pellicola di protezione sulla base del dissipatore.
PL	Natóż cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na metalową osłonę na procesorze. Zdjąć folię ochronną z podstawy chłodzenia.
ES	Aplicar la pasta térmica de manera uniforme sobre la superficie de la CPU. Quite el adhesivo de protección de la base del disipador.
RU	Нанесите термопасту равномерно на поверхность процессора. Пожалуйста, удалите защитную крышку с охлаждающей пластины.
TW	將散熱膏均勻的塗抹於CPU表面，並取下散熱器底座之保護貼膜。
CN	將散熱膏均勻地塗抹在CPU表面上，並取下散熱器底座上的保護貼膜。
KR	CPU 표면에 써멀구리스를 고르게 발라주세요. 쿨러 베이스에 있는 보호필름을 제거해주세요
JP	CPUの表面にサーマルグリースを均等に塗布してください。クーラーベースから保護フィルムを取り外したのを確認した後、マウントプレートに本体を設置してください。
ID	Oleskan Thermal Grease secara merata ke permukaan CPU. Lepaskan film/ pita pelindung dari dasar kotak pendingin.
FA	خمیر حرارتی را بروی پردازنده بزنید و صفحه محافظتی را از روی کولر بردارید

Step 7




EN	Place the cooler on the CPU and tighten the fixed screws until all four corners are secured.
DE	Platzieren Sie den Kühler auf der CPU und drehen Sie die Schrauben fest bis der Kühler von allen vier Seiten gesichert ist.
FR	Placez le refroidisseur sur le CPU et serrez les vis jusqu'à ce que les quatre coins soient bien fixés.
IT	Posizionare il dissipatore sulla CPU e serrare i dadi sulle viti di fissaggio fino a che tutti e quattro gli angoli siano fissati.
PL	Przykręcić chłodzenie śrubami na płycie głównej. W końcu upewnić się czy chłodzenie jest prawidłowo zamocowane.
ES	Colocar el disipador en la CPU y apretar las tuercas en los tornillos de fijación hasta que todas las cuatro esquinas estén firmes.
RU	Установите кулер на процессоре и затяните гайки на установленных винтах.
TW	將散熱器置於CPU上並鎖緊四邊的固定螺絲。
CN	將散熱器置於CPU上並確認四邊的固定螺絲拧紧。
KR	쿨러를 CPU위에 올린 후 4개의 나사를 완전히 조여 줍니다.
JP	CPUクーラー本体を配置し、ブラケット固定用ナットで4箇所仮止めを行った後、対角線上に順々に締め付けて固定します。
ID	letakkan cooler diatas CPU, dan kencangkan semua baut hingga kuat dan tidak bergerak lagi.
FA	کولر را بر روی پردازنده قرار داده و با پیچهای مخصوص در چهار طرف را محکم کنید

Step 8




EN	Attach the fan to the cooler with fan brackets. Connect the fan 4 pin header to the CPU fan power socket on the motherboard. 1 Install the fan as illustrated way gives best cooling airflow.
DE	Befestigen Sie den Lüfter am Kühler mithilfe der Lüfterhalterungen. Schließen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker am CPU-FAN-Sockel Ihres Mainboards an. 1 Achten Sie bei der Befestigung des Lüfters auf die Luftstromrichtung, um die bestmögliche Kühlleistung zu gewährleisten.
FR	Fixez le ventilateur au refroidisseur avec ses crochets. Branchez le connecteur PWM à 4 broches sur le connecteur CPU FAN de la carte mère. 1 Installez le ventilateur comme illustré pour donner le meilleur flux d'air de refroidissement.
IT	Installare la ventola al dissipatore tramite le staffe. Collegare il PWM 4 pin al connettore CPU FAN sulla scheda madre. 1 L'installazione della ventola come mostrato garantisce un miglior flusso d'aria.
PL	Zamontuj wentylator na radiatorze za pomocą dostarczonych mocowań wentylatora. Podłącz wtyczkę PWM 4-pin zasilającą wentylatora do gniazda „CPU FAN” na płycie głównej. 1 Przy montowaniu wentylatora na radiatorze zwróć uwagę na kierunek przepływu powietrza.
ES	Instale el ventilador al disipador con sus soportes correspondientes. Conecte el PWM de 4 pines al conector del ventilador de la CPU en la placa base. 1 La instalación del ventilador tal y como se explica garantiza un mejor flujo de aire.
RU	Закрепите вентилятор на кулере при помощи скобок. Подключите 4-Pin разъем PM к материнской плате. 1 Обратите при этом внимание на направление воздушного потока.
TW	將風扇以風扇支架固定上散熱器，將PWM 4pin接頭與主機板連接。 1 將風扇依圖示方式安裝能提供最佳散熱氣流。
CN	將風扇用風扇支架固定到散熱器上，將PWM 4pin接頭與主板連接。 1 將風扇依圖示方式安裝能提供最佳的散熱氣流。
KR	fan 브래킷과 함께 fan을 부착해주세요. PWM 4핀을 마더보드의 CPU Fan head에 연결해 주세요 1 설명되어진 방향으로 설치하면 최고의 쿨링 방향을 제공 합니다.
JP	冷却ファンにファンブラケットを固定し、CPUクーラー本体に設置します。その後マザーボードの4ピンコネクタに接続してください。 1 冷却ファン及び、CPUクーラー本体の向きにご注意ください
ID	Pasang kipas ke kotak pendingin dengan bracketnya. Hubungkan PWM 4 pin ke header Fan CPU pada motherboard 1 Menginstall kipas seperti ilustrasi merupakan cara untuk memberikan aliran udara pendinginan yang terbaik
FA	فن را به کولر متصل کنید وسیم آن را به مادربرد متصل نمایید.به جهت نصب فن توجه نمایید


Chapter 3 - AMD Installation




EN	Insert the position screws into the AMD holes on the back plate.
DE	Setzen Sie die Montageschrauben in die passenden AMD-Bohrungen auf der Backplate ein.
FR	Insérez les pied-vis dans les trous d'AMD sur la plaque arrière.
IT	Inserire le viti di posizione nei fori AMD situati sul backplate.
PL	Włóż śruby montażowe w odpowiednie otwory (do procesorów AMD) na płycie mocującej. (Backplate).
ES	Inserte los tornillos en los orificios correspondientes del back plate de AMD.
RU	Установите винты для крепёжной пластины AMD в соответствующие отверстия.
TW	依系統CPU腳位將定位螺絲固定於背板AMD相對應孔位。
CN	根据系统CPU脚位将定位螺丝固定在背板AMD相对应孔位。
KR	뒷판에 있는 AMD구멍에 알맞은 나사를 넣으세요
JP	ポジションスクリューをバックプレート側『AMD』の穴から挿し入れて下さい ※IntelとAMDでバックプレートの向きが変わりますのでご注意ください
ID	Masukkan sekrup ke dalam lubang AMD pada back plate
FA	Position screw ما را در محل مخصوص AMD در Back Plate قرار دهید




EN	Please remove the original heatsink mount holder before further installation.
DE	Bitte entfernen Sie die werkseitig installierte Kühlkörperhalterung vom Mainboard bevor Sie mit der Installation fortfahren.
FR	Retirer le support de montage du radiateur avant de poursuivre l'installation.
IT	Si prega di rimuovere il supporto di montaggio originale del dissipatore prima di continuare con l'installazione.
PL	Zdjąć wstępnie zainstalowane zamocowanie do radiatora z płyty głównej przed instalacją coolera.
ES	Quite el soporte de montaje original del disipador de calor antes de continuar con la instalación.
RU	Пожалуйста, удалите оригинальное крепление для кулера перед дальнейшей установкой.
TW	請移除AMD主機板上的原廠散熱支架。
CN	请将AMD主板上的原厂散热支架移除。
KR	원래의 heatsink mount holder를 제거 하십시오.
JP	マザーボードに取り付けられているヒートシンクマウントホルダーを外します。
ID	Harap lepaskan heatsink mount holder yang asli sebelum instalasi lebih lanjut.
FA	پایه اصلی نصب کولر که بر روی مادربرد مست را ابتدا باز کرده و بردارید




EN	Install the back plate on to the back of the motherboard. Put the stand-offs into the back plate screws.
DE	Schieben Sie die Montageschrauben mit der Backplate durch die passenden Bohrungen des Mainboards. Fixieren Sie die Backplate mit den Abstandshaltern.
FR	Installez la plaque arrière à l'arrière de la carte mère. Mettez les entretoises dans les vis de la plaque arrière.
IT	Installare il backplate nella parte posteriore della scheda madre. Posizionare i distanziatori sulle viti del backplate.
PL	Umieścić płytę mocującą pod płytą główną i przykręcić ją za pomocą śrub dystansowych.
ES	Instale el back plate en la parte posterior de la placa base. Coloque los separadores en los tornillos del back plate.
RU	Установите крепёжную пластину на обратной стороне материнской платы. Установите промежуточные стойки на винты.
TW	將套上定位螺絲的背板，裝於主機板背面，再將套筒放入定位螺絲內。
CN	将套上定位螺丝的背板，装在主机板背面，再将套筒放入定位螺丝内。
KR	마더보드 뒷면에 Back Plate을 설치해주세요. Back Plate 나사에 지지대를 넣으세요.
JP	マザーボードの背面にバックプレートを設置し、表面にてポジションスクリューにプラスチック製のスタンドオフを装着してください ※スタンドオフには上面/下面の区別があります
ID	Pasang back plate ke belakang motherboard. Masukkan stand-off ke sekrup back plate
FA	صفحه مخصوص پشت مادربرد را در پشت مادربرد نصب نمایند. stand-off ها را بر روی پیچها قرار دهید




EN	Remove the fan with the fan brackets before installing the cooler.
DE	Nehmen Sie den Lüfter mit den Lüfterhalterungen vor der Installation des Kühlers ab.
FR	Retirez le ventilateur avec ses crochets avant d'installer le refroidisseur.
IT	Rimuovere la ventola con le staffe prima di installare il dissipatore.
PL	Zdjąć wentylator przed instalacją radiatora.
ES	Quite el ventilador con sus soportes antes de instalar el disipador.
RU	Удалите вентилятор и скобки для крепления вентилятора перед установкой кулера.
TW	安裝散熱器前先移除風扇。
CN	安裝散熱器前先移除風扇。
KR	쿨러를 설치하기 전에, fan과 fan 브릿지를 떼어주세요.
JP	CPUクーラー本体を設置する前に、ファンブラケットからファンを取り外してください
ID	Lepaskan Fan dari bracketnya sebelum menginstal kotak pendingin.
FA	قبل از نصب فن را جدا کنید




EN	Install the bracket mount on the cooler base. Fasten the bracket mount with screws.
DE	Befestigen Sie die Halterungen mit den passenden Schrauben an der Kühlerbasis.
FR	Installez les barres de montage sur la base du dissipateur et fixez-les avec les vis pour barre de montage.
IT	Installare le staffe sulla base del dissipatore. Fissare le staffe con le viti per staffe.
PL	Zamontować wsporniki mocujące odpowiednimi śrubami do podstawy chłodzenia.
ES	Instalar los soportes en la base del disipador. Fijar los soportes con los tornillos de anclaje.
RU	Установите крепление на кулере и закрепите винтами.
TW	將支架安裝於散熱器底座，並用支架用螺絲將其鎖緊。
CN	将支架安装到散热器底座，并用支架用螺丝将其锁紧。
KR	Cooler 바닥에 전용브라켓을 설치하고 나사로 조여 줍니다.
JP	ブラケット用スクリューを使用し、クーラーベースにブラケットを固定してください。
ID	Pasang bracket di dasar pendingin. Kencangkan bracket dengan sekrup bracket.
FA	حال براکتها را با استفاده از پیچهای براکت به کف کولر ببندید.



EN	Apply the thermal grease evenly onto the CPU surface. Remove the protective film from the cooler base.
DE	Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf. Entfernen Sie die Sicherheitsfolie von der Bodenplatte des CPU-Kühlers.
FR	Appliquez la graisse thermique uniformément sur la surface du processeur. Retirez le film de protection de la base du refroidisseur.
IT	Applicare la pasta termica omogeneamente sulla superficie della CPU. Rimuovere la pellicola di protezione sulla base del dissipatore.
PL	Nalóż cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na metalową osłonę na procesorze. Zdjąć folię ochronną z podstawy chłodzenia.
ES	Aplique la pasta térmica de manera uniforme sobre la superficie de la CPU. Quite el adhesivo de protección de la base del disipador.
RU	Нанесите термопасту равномерно на поверхность процессора. Пожалуйста, удалите защитную крышку с охлаждающей пластины.
TW	將散熱膏均勻的塗抹於CPU表面，並取下散熱器底座之保護貼膜。
CN	将散熱膏均匀地涂抹在CPU表面上，并取下散热器底座上的保护贴膜。
KR	CPU표면에 써멀구리스를 고르게 발라주세요. 쿨러 베이스에 있는 보호필름을 제거해주세요
JP	CPUの表面にサーマルグリスを均等に塗布してください。クーラーベースから保護フィルムを取り外したのを確認した後、マウントプレートに本体を設置してください。
ID	Oleskan Thermal Grease secara merata ke permukaan CPU. Lepaskan film/ pita pelindung dari dasar kotak pendingin.
FA	خمیر حرارتی را بر روی پردازنده بزنید و صفحه محافظتی را از روی کولر بردارید




EN	Place the cooler on the CPU and tighten the fixed screws until all four corners are secured.
DE	Platzieren Sie den Kühler auf der CPU und drehen Sie die Schrauben fest bis der Kühler von allen vier Seiten gesichert ist.
FR	Placez le refroidisseur sur le CPU et serrez les vis jusqu'à ce que les quatre coins soient bien fixés.
IT	Posizionare il dissipatore sulla CPU e serrare i dadi sulle viti di fissaggio fino a che tutti e quattro gli angoli siano fissati.
PL	Przykręcić chłodzenie śrubami na płycie głównej. W końcu upewnić się czy chłodzenie jest prawidłowo zamocowane.
ES	Colocar el disipador en la CPU y apretar las tuercas en los tornillos de fijación hasta que todas las cuatro esquinas estén firmes.
RU	Установите кулер на процессоре и затяните гайки на установленных винтах.
TW	將散熱器置於CPU上並鎖緊四邊的固定螺絲。
CN	将散热器置于CPU上并确认四边的固定螺丝拧紧。
KR	쿨러를 CPU위에 올린 후 4개의 나사를 완전히 조여 줍니다.
JP	CPUクーラー本体を配置し、ブラケット固定用ナットで4箇所仮止めを行った後、対角線上に順々に締め付けて固定します。
ID	letakkan cooler diatas CPU, dan kencangkan semua baut hingga kuat dan tidak bergerak lagi.
FA	کولر را بر روی پردازنده قرار داده و با پیچهای مخصوص هر چهار طرف را محکم کنید



EN	Attach the fan to the cooler with fan brackets. Connect the fan 4 pin header to the CPU fan power socket on the motherboard. ! Install the fan as illustrated way gives best cooling airflow.
DE	Befestigen Sie den Lüfter am Kühler mithilfe der Lüfterhalterungen. Schließen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker am CPU-FAN-Sockel Ihres Mainboards an. ! Achten Sie bei der Befestigung des Lüfters auf die Luftstromrichtung, um die bestmögliche Kühlleistung zu gewährleisten.
FR	Fixez le ventilateur au refroidisseur avec ses crochets. Branchez le connecteur PWM à 4 broches sur le connecteur CPU FAN de la carte mère. ! Installez le ventilateur comme illustré pour donner le meilleur flux d'air de refroidissement.
IT	Installare la ventola al dissipatore tramite le staffe. Collegare il PWM 4 pin al connettore CPU FAN sulla scheda madre. ! L'installazione della ventola come mostrato garantisce un miglior flusso d'aria.
PL	Zamontuj wentylator na radiatorze za pomocą dostarczonych mocowań wentylatora. Podłącz wtyczkę PWM 4-pin zasilającą wentylatora do gniazda „CPU FAN” na płycie głównej. ! Przy montowaniu wentylatora na radiatorze zwróć uwagę na kierunek przepływu powietrza.
ES	Instale el ventilador al disipador con sus soportes correspondientes. Conecte el PWM de 4 pines al conector del ventilador de la CPU en la placa base. ! La instalación del ventilador tal y como se explica garantiza un mejor flujo de aire.
RU	Закрепите вентилятор на кулере при помощи скобок. Подключите 4-Pin разъем PM к материнской плате. ! Обратите при этом внимание на направление воздушного потока.
TW	將風扇以風扇支架固定上散熱器，將PWM 4pin接頭與主機板連接。 ! 將風扇依圖示方式安裝能提供最佳散熱氣流。
CN	将风扇用风扇支架固定到散热器上，将PWM 4pin接头与主板连接。 ! 将风扇依图示方式安装能提供最佳的散热气流。
KR	fan 브릿지와 함께 fan을 부착해주세요. PWM 4핀을 마더보드의 CPU Fan head에 연결해 주세요 ! 설명되어진 방향으로 설치하면 최고의 쿨링 방향을 제공 합니다.
JP	冷却ファンにファンブラケットを固定し、CPUクーラー本体に設置します。その後マザーボードの4ピンコネクタに接続してください。 ! 冷却ファン及び、CPUクーラー本体の向きにご注意ください
ID	Pasang kipas ke kotak pendingin dengan bracketnya. Hubungkan PWM 4 pin ke header Fan CPU pada motherboard ! Menginstall kipas seperti ilustrasi merupakan cara untuk memberikan aliran udara pendinginan yang terbaik
FA	فن را به کولر متصل کنید و سیم آن را به مادربرد متصل نمایید.به جهت نصب فن توجه نمایند

Chapter 4 - Supplement (For ETS-N30R-HE version only)



EN	Use the fan speed reduction adaptor to reduce the fan speeds to 600-1800 RPM for quieter operation.
DE	Für ultraleisen Betrieb verwenden Sie bitte den mitgelieferten Adapter zur Reduzierung der Drehzahl auf 600 bis 1800 1/min.
FR	Utilisez l'adaptateur de réduction de vitesse pour réduire la vitesse du ventilateur au 600-1800 RPM pour un mode plus silencieux.
IT	Usare l'adattatore di riduzione di velocità per ridurre la velocità della ventola a 600-1800 RPM e ottenere un funzionamento più silenzioso.
PL	Aby zapewnić ultra cichą operację, użyj dostarczonego adaptera i obniż prędkość wentylatora na 600-1800 obr/min.
ES	Utilice el adaptador de reducción de velocidad para controlar las revoluciones del ventilador de 600-1800 rpm y de este modo conseguirá un funcionamiento más silencioso.
RU	Используйте адаптер для снижения скорости вентилятора в диапазоне 600-1800 оборотов в минуту для тихой работы.
TW	使用風扇降壓線，可使風扇轉速降至600-1800 RPM，並提供更安靜運作。
CN	使用风扇降压线，可使风扇转速降至600-1800 RPM，并提供更安静的运作。
KR	속도 감속어댑터를 사용하여 fan속도를 600-1800 RPM으로 줄여서 조용하게 작동 시킬 수 있습니다.
JP	減速アダプタを使用することによりファン回転数を600-1800rpmに低減することができ、更に静音化が可能です。
ID	Turunkan kecepatan adaptor untuk mengurangi kecepatan kipas untuk 600-1800 RPM dan memberikan operasi yang lebih tenang
FA	از مبدل کاهش سرعت فن به 600-1800 RPM جهت بی صدا کردن فن استفاده کنید

