

取扱説明書





単4形乾電池を2本入れ、電源をONにすると一瞬LEDが点灯します。

電池の残量が少なくなってくるとLEDが点滅します。継続的にLEDが点滅する場合は、速やかに電池の交換を行ってください。
※電池を交換するときは、必ず電源のスイッチをOFFにしてください。

キーボードを使用する場合は「ON」に切り替えてください。

※本製品には自動省電力モード機能が搭載されておりますが、長時間ご使用にならない場合は「OFF」にすることをお勧めいたします。

(C) ID コネクトボタン (別途ソフトウエアが必要となります。)

キーボードと受信機の通信は工場出荷時に設定されております。

もし、正常に通信が行えない場合はwww.enermaxjapan.comよりコネクト用ソフトウエアをダウンロード、圧縮ファイルを解凍、ファイルを実行して再設定を行ってください。

コネクト用ソフトウエアの使用方法

- ①受信機がPCに接続されているか確認してください。
- ②キーボードの電源スイッチがONになっているか確認してください。
- ③ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してRF Bind.exeをダブルクリックしてください。
- ④ソフトウエアの画面が開くと、画面上に赤いランプが点灯しています。
- ⑤赤いランプが点灯中に、キーボードのIDコネクトボタンを1回押してください。約5秒後に赤の点灯が緑に変わり、 使用可能となります。

⑦電池カバー

電池カバーを開け、十 一の位置を確認してから電池を入れてください

- ●自動省電力モード:
 - A. アイドリングモード:3秒以上動作しないとアイドリングモードに入ります
 - B. スリープモード:アイドリングモードに入った後、更に10秒間動作が無い場合はスリープモードに移行します。
- ●キーボードの上面に使用しているアクリルは、硬度7Hの硬化アクリルを採用。通常のアクリルに比べ、傷や衝撃による 損傷の可能性を大幅に軽減します。
 - ※絶対に損傷しないわけではございません。傷や衝撃を与えないようお取り扱いください。
- ●長時間、キーボードでの作業を行う場合は、手、手首、腕、首または背筋に負担がかかり、怪我も引き起こす可能性があります。長時間作業を行われる場合は、適度に休憩をとりながら作業を行うようにしてください。



