


# User's Manual




**ETS-T50 AXE**  
ETS-T50 AXE CPU Cooler


※組立には150mm前後のプラスドライバーをご用意ください。



## Chapter 1 Part List



## Step 1.3



**EN** Install the mounting plates on the position screws and fasten the nuts.

**DE** Stecken Sie die Intel-Montagehalterung auf die Montageschrauben und verschrauben Sie diese mit den Nüssen.

**FR** Installez les plaques de montage dans les pied-vis et serrez les écrous.

**IT** Collegare le piastre di montaggio sulle viti di posizione e serrare i dadi.

**PL** Zainstaluj płyty montażowe na śrubach pozycjonujących i dokręć nakrętki.

**ES** Ponga los soportes de montaje en los tornillos correspondientes y apriete las tuercas.

**RU** Установите крепёжные пластины на винты и закрепите их гайками.

**TW** 將支架安裝於定位螺絲上並鎖上螺帽。

**CN** 将支架安装在定位螺丝上，并锁上螺帽。

**KR** Mounting plate를 설치하여 너트로 단단히 고정하세요

**JP** スタンドオフの上にIntel用マウントプレートを設置した後、ナットを使い固定してください。


**ID** Pasang mounting plate pada sekrup posisi dan kencangkan mur

**FA** پیچهای مربوطه را درون محلشان روی یک پلیت قرار دهید. صفحات نصب را بر روی پایه پیچهای قرار دهید و سپس مهره هارا محکم کنید

## Chapter 2 Installation

\* Intel LGA775/115X/1366

### Step 1.1



**EN** Insert the position screws into the proper holes on the back plate. Then use the washers to fix the position screws. (If your CPU platform is Intel LGA2011 / 2066, please skip to step 2)

**DE** Drehen Sie die Montageschrauben in die zu Ihrem Sockel passende Bohrung in der Backplate wie abgebildet an. (Wenn Sie einen LGA2011 / 2066 -Sockel verwenden, gehen Sie bitte zu Schritt 2 über)

**FR** Insérez les vis de position dans les trous correspondant à votre socket du CPU sur la plaque arrière. Puis fixez-les avec les rondelles. (S'il s'agit d'un processeur Intel LGA2011 / 2066, passez à l'étape 2)

**IT** Inserire le viti di montaggio nel foro appropriato nella piastra posteriore come mostrato nella figura sotto. (Se la piattaforma CPU è Intel LGA2011 / 2066, si prega di passare al punto 2)

**PL** Włóz śruby pozycjonujące do odpowiednich otworów na płycie tylnej. Następnie użyj podkładek w celu zamocowania śrub pozycjonujących. (Platformy Intel LGA2011 / 2066: Proszę przejść do punktu 2)

**ES** Inserte los tornillos de montaje en el agujero correspondiente en la placa trasera como se ve en la imagen abajo. (Si su plataforma de CPU es Intel LGA2011 / 2066, por favor vaya directamente al paso 2)

**RU** Установите винты для крепежной пластины в соответствующие отверстия для вашего процессора. Установите промежуточные стойки на винты. (Если ваша CPU платформа является Intel LGA2011 / 2066, пожалуйста, перейдите к шагу номер 2)

**TW** 在背板上依系統CPU腳位所標示的孔位插入定位螺絲並套上墊圈固定。《如果您的主機板是Intel LGA2011 / 2066, 請直接跳至步驟2。》

**CN** 在背板上根据系统CPU脚位所标示的孔位插入定位螺丝并套上垫圈固定。《如果您的主板是Intel LGA2011 / 2066, 请直接跳至步骤2。》


**KR** 브라켓 구멍에 알맞은 나사를 삽입 한 후 와셔를 사용하여 나사를 고정하세요. (CPU 플랫폼이 Intel LGA2011 / 2066 인 경우, Step 2로 가세요)

**JP** ポジションスクリューをバックプレートの適切なネジ穴に挿し出し、ワッシャーを使用してポジションスクリューを固定して下さい。《Intel LGA2011 / 2066をお使いの方はステップ2に進んでください》

**ID** Masukkan sekrup ke dalam lubang yang tepat pada back plate. Kemudian gunakan washer/ring untuk mengencangkan sekrup. (Jika Platform CPU Anda Intel LGA 2011 / 2066, lanjutkan ke langkah 2)

**FA** پیچهای مربوطه را درون محلشان روی یک پلیت قرار دهید. سپس از واشرها بر تثیت شان استفاده کنید  
این باره از مراحل شماره 2 خواهد شد. «LGA2011 / 2066 هست این مرحله را نیک و از شماره 2 شروع نکنید»

### Step 1.2



**EN** Install the back plate on to the back of the motherboard. Put the stand-offs into the back plate screws.

**DE** Schieben Sie die Montageschrauben mit der Backplate durch die passenden Bohrungen des Mainboards. Fixieren Sie die Backplate mit den Abstandshaltern

**FR** Installez la plaque arrière à l'arrière de la carte mère. Mettez les entretoises dans les vis de plaque arrière.

**IT** installare il back plate nella parte posteriore della scheda madre. Collocare i distanziatori sulle viti del back plate.

**PL** Umieść płytę mocującą pod płytą główną i przykręć ją za pomocą śrub dystansowych.

**ES** Instale el back plate en la parte posterior de la placa base. Ponga los separadores en los tornillos del back plate.

**RU** Установите крепёжную пластину на обратной стороне материнской платы. Установите промежуточные стойки на винты.

**TW** 將套有螺絲定位套及定位螺絲的背板，裝於主機板背面，再從主機板正面將定位膠環放入定位螺絲內。

**CN** 将套有螺丝定位套定位螺丝的背板，装在主板的背面，再从主板正面将定位胶环放入定位螺丝内。


**KR** 마더보드 뒷면에 Back Plate을 설치해주세요. Back Plate 나사에 지지대를 넣으세요.

**JP** マザーボード背面にバックプレートを設置し、表面に出たポジションスクリューにスタンドオフを装着してください。

**ID** Pasang back plate ke belakang motherboard. Masukkan stand-off ke sekrup back plate

**FA** صفحه را در پشت مادربرد نصب کنید. استوانه ها را بر روی پیچها قرار دهید.

## Step 2



**EN** Fasten the Intel LGA 2011 / 2066 screws to the motherboard. Install the mounting plates on the position screws and fasten the nuts.

**DE** Schrauben Sie die Intel LGA 2011 / 2066-Montageschrauben in die passenden Gewinde des Motherboards. Stecken Sie die Intel-Montagehalterung auf die Montageschrauben und verschrauben Sie diese mit den Nüssen.

**FR** Fixez les vis Intel LGA 2011 / 2066 à la carte mère. Installez les plaques de montage dans les pied-vis et serrez les écrous.

**IT** Fissare le viti di montaggio Intel LGA 2011 / 2066 alla scheda madre. Installare le piastre di montaggio Intel sulle viti di posizione e serrare i dadi

**PL** Wkręć śruby montażowe (platformy Intel LGA2011 / 2066) w odpowiednie otwory na płycie głównej. Zainstaluj płyty montażowe na śrubach pozycjonujących i dokręć nakrętki.

**ES** Fijar los tornillos de montaje Intel LGA 2011 / 2066 a la placa base. Instalar los soportes de montaje Intel en los tornillos correspondientes y apretar las tuercas

**RU** Затяните винты «Intel LGA 2011 / 2011-3 / 2066» на материнской плате. Установите крепёжные пластины на винты и закрепите их гайками.

**TW** 將LGA 2011 / 2066螺絲固定於主板上。將支架安裝於定位螺絲上並鎖上螺帽。

**CN** 将LGA 2011 / 2066螺丝固定在主板上，将支架安装在定位螺丝上，并锁上螺帽。


**KR** 마더보드에 Intel LGA 2011 / 2066나사로 고정해주세요. Mounting plate를 설치하여 너트로 단단히 고정하세요.

**JP** Intel LGA2011 / 2066用のポジションスクリューを4箇所に固定した後、Intel用マウントプレートを設置し、ナットを使い固定してください。

**ID** Kencangkan sekrup Intel LGA 2011 / 2066 ke Motherboard. Pasang mounting plate pada sekrup posisi dan kencangkan mur

**FA** پیچهای مربوطه را درون محلشان روی یک پلیت قرار دهید. صفحات نصب را بر روی پایه پیچهای قرار دهید و سپس مهره هارا محکم کنید

## Step 3.1



**EN** Insert the position screws into the proper holes on the back plate. Then use the washers to fix the position screws.

**DE** Drehen Sie die Montageschrauben in die zu Ihrem Sockel passende Bohrung in der Backplate wie abgebildet an.

**FR** Insérez les vis de position dans les trous correspondant à votre socket du CPU sur la plaque arrière. Puis fixez-les avec les rondelles.

**IT** Inserire le viti di montaggio nel foro appropriato nella piastra posteriore come mostrato nella figura sotto.

**PL** Wkręć śruby pozycjonujące do odpowiednich otworów na płycie tylnej. Następnie użyj podkładek w celu zamocowania śrub pozycjonujących.

**ES** Inserte los tornillos de montaje en el agujero correspondiente en la placa trasera como se ve en la imagen abajo.

**RU** Установите винты для крепежной пластины в соответствующие отверстия для вашего процессора. Установите промежуточные стойки на винты.

**TW** 在背板上依系統CPU腳位所標示的孔位插入定位螺絲並套上墊圈固定。


**CN** 在背板上根据系统CPU脚位所标示的孔位插入定位螺丝并套上垫圈固定。

**KR** 브라켓 구멍에 알맞은 나사를 삽입 한 후 와셔를 사용하여 나사를 고정하세요.


**JP** ポジションスクリューをバックプレートの適切なネジ穴に挿し出し、ワッシャーを使用してポジションスクリューを固定して下さい。

**ID** Masukkan sekrup ke dalam lubang yang tepat pada back plate. Kemudian gunakan washer/ring untuk mengencangkan sekrup.

**FA** پیچهای مربوطه را درون محلشان روی یک پلیت قرار دهید. صفحات نصب را بر روی پایه پیچهای قرار دهید و سپس مهره هارا محکم کنید

**Step 3.2**

\* AMD installation



**EN** Install the back plate on to the back of the motherboard. Put the stand-offs into the back plate screws.

**DE** Schieben Sie die Montageschrauben mit der Backplate durch die passenden Bohrungen des Mainboards. Fixieren Sie die Backplate mit den Abstandhaltern.

**FR** Installez la plaque arrière à l'arrière de la carte mère. Mettez les entretoises dans les vis de la plaque arrière.

**IT** installate il back plate nella parte posteriore della scheda madre. Collocare i distanziatori sulle viti del back plate.

**PL** Umieść płytę mocującą pod płytą główną i przykręć ją za pomocą śrub dystansowych.

**ES** Instale el back plate en la parte posterior de la placa base. Ponga los separadores en los tornillos del back plate.

**RU** Установите крепёжную пластину на обратной стороне материнской платы. Установите промежуточные стойки на винты.

**TW** 將套有螺絲定位套及定位螺絲的背板，裝於主機板背面，再從主機板正面將定位膠環放入定位螺絲內。


**CN** 将套有螺丝定位套及定位螺丝的背板，装在主板背面。再从主板正面将定位胶环放入定位螺丝内。

**KR** 마더보드 뒷면에 Back Plate을 설치해주세요. Back Plate 나사에 지지대를 넣으세요.


**JP** マザーボード背面にバックプレートを設置し、表面に出たポジションスクリューにスタンダオフを装着してください。

**ID** Pasang back plate ke belakang motherboard. Masukkan stand-off ke sekrup back plate

**FA** صفحات نصب را بر روی پایه پیچ ها قرار داده و سپس مهره ها را محکم کنید.

**Step 3.3**

\* AMD installation

**Step 4**

**EN** Remove the fan and the air guide before installing the cooler.

**DE** Nehmen Sie den Lüfter und den Air Guide vor der Installation des Kühlers ab.

**FR** Retirez le ventilateur et le guide-air C avant d'installer le refroidisseur.

**IT** Prima di installare il dissipatore rimuovere la ventola e la guida per il flusso d'aria.

**PL** Przed instalacją elementu chłodzącego należy odłączyć wentylator i prowadnicę powietrza.

**ES** Antes de instalar el disipador remover el ventilador y la guía del flujo de aire

**RU** Удалите вентилятор и направитель потока воздуха перед установкой кулера

**TW** 安裝散熱器前請先移除風扇和導風罩。


**CN** 安装散热器前请先移除风扇和导风罩。

**KR** 쿨러를 설치하기에 앞서 fan과 air guide를 제거하세요

**JP** クーラー本体を設置する前にファンとエアガイドを取り外してください。

**ID** Lepaskan fan dan air guide sebelum memasang cooler

**FA** قبل از نصب خنک کننده فن و دریچه تنظیم جهت را جدا کنید

**Step 5**

**EN** Apply the thermal grease evenly onto the CPU surface with spreader. Remove the protective film from the cooler base.

**DE** Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf. Entfernen Sie die Sicherheitsfolie von der Bodenplatte des CPU-Kühlers.

**FR** Appliquez la graisse thermique uniformément sur la surface du processeur à l'aide de la spatule M. Retirez le film de protection de la base du refroidisseur.

**IT** Applicare omogeneamente la pasta termica sulla superficie della CPU con la spatola. Rimuovere la pellicola protettiva dalla base del dissipatore.

**PL** Nanieś równo szpatułką pastę termoprzewodzącą na powierzchnię CPU. Zdejmij folię ochronną z podstawy chłodzenia.

**ES** Aplicar la pasta térmica de manera uniforme en la superficie de la CPU. Remover la capa protectora de la base del disipador.

**RU** Нанесите термопасту равномерно на поверхность процессора. Пожалуйста, удалите защитную крышку с охлаждающей пластины. удалите защитную крышку с охлаждающей пластины.

**TW** 使用塑膠刮刀將散熱膏均勻地塗抹於CPU表面，並取下散熱器底座的保護膜。


**CN** 用塑胶刮刀将散热膏均匀地涂抹在CPU的表面，并取下散热器底座的保护膜。

**KR** 스프레이더를 사용하여 CPU 표면에 썬밸 그里斯를 골고루 바르세요. 쿨러 베이스에 있는 보호 필름을 제거해주세요.

**JP** 付属のハサミを使ってCPUの表面にサーマルグリスを均等に塗布してください。必ずクーラーベースから保護フィルムを取り外してください。

**ID** Oleskan thermal pasta secara merata ke permukaan CPU dengan spreader. Lepaskan film/pita pelindung dari dasar kotak pendingin.

**FA** خمیر حرارتی را بر روی پردازنده پخش کنید. طلق محافظ را از پایه کولر جدا کنید.

**Step 6**

**EN** Place the cooler on the CPU and tighten the spring screws on base.

**DE** Platziert den Kühlern auf der Intel/AMD-Montagehalterung und ziehen Sie die Federschrauben fest.

**FR** Placez le refroidisseur sur le CPU et serrez les vis à ressort sur la base.

**IT** Posizionare il dissipatore sulla CPU e fissare le viti a molla sulla base.

**PL** Umieść element chłodzący na CPU i dokręć śruby sprężynowe na podstawie.

**ES** Posicionar el disipador en la CPU y fijar los tornillos con muelle en la base.

**RU** Установите кулер на процессоре, затем закрепите их пружинными винтами.

**TW** 將散熱器置於CPU上並鎖上底座彈簧螺絲。


**CN** 将散热器放置于CPU上，并锁紧底座弹簧螺丝。

**KR** CPU에 쿨러를 설치하여 스프링 나사로 베이스를 단단히 조여주세요

**JP** CPU上に本体を設置し、スプリングスクリューを締め、マウントプレートに本体を固定してください。

**ID** Tempatkan cooler pada CPU dan kencangkan sekrup pada dasarnya.

**FA** خنک کننده را بر روی پردازنده قرار دهد و با پیچهای فنی محکم کنید

**Step 7**

**EN** Attach the fan and the air guide to the cooler. Connect the fan 4 pin header to the CPU fan power socket on the motherboard.

**DE** Befestigen Sie den Lüfter und den Air Guide am Kühlern. Schließen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker am CPU-FAN-Socket Ihres Mainboards an.

**FR** Fixez le ventilateur et le guide-air au refroidisseur. Branchez le connecteur PWM à 4 broches sur le connecteur CPU FAN de la carte mère.

**IT** Installare la ventola e la guida per il flusso d'aria sul dissipatore. Collegare il connettore a 4 pin della ventola al socket CPU fan della scheda madre.

**PL** Przymocuj wentylator i prowadnicę powietrza do elementu chłodzącego. Podłącz wtyczkę PWM 4-pin zasilającą wentylatora do gniazda „CPU FAN” na płycie głównej.

**ES** Instalar el ventilador y la guía del flujo de aire en el disipador. Conectar el conector de 4 pines del ventilador al enchufe CPU fan de la placa base

**RU** Установите вентилятор и направитель потока воздуха. Подключите 4-Pin разъём PWM к материнской плате.

**TW** 將風扇與導風罩固定回散熱器上。將PWM風扇4pin接頭與主板連接。



**CN** 将风扇与导风罩固定回散热器上，将PWM风扇4pin接头与主板连接。

**KR** 쿨러에 fan과 air guide를 부착하세요. PWM 4핀 을 마더보드의 CPU Fan head 에 연결해 주세요.  
(참조! 그림과 같이 fan과 air guide를 설치하면 최상의 airflow를 제공합니다)

**JP** 冷却ファン及び、本体の向きに注意してください。

**ID** Pasang fan dan air guide pada cooler. Hubungkan PWM 4 pin ke header Fan CPU pada motherboard.

**FA** نصب فن و دریچه را به خنک کننده متصل مانند. سیم 4 سوزنه فن را بر روی محل جعلی مربوط به فن پردازنده قرار دهید

**Notice****Chapter 3 Supplement –Air Guide**

**EN** Rotate the grill of air guide for preferred airflow direction adjustment.

**DE** Drehen Sie den Grill des Air Guides, um den Luftstrom in die gewünschte Richtung zu lenken.

**FR** Tournez la grille du guide-air pour régler la direction du flux d'air.

**IT** Ruotare la griglia della guida per il flusso d'aria per scegliere la direzione del flusso d'aria.

**PL** Obróć kratkę prowadnice powietrza w celu ustwienia preferowanego kierunku przepływu powietrza.

**ES** Girar la guía para escoger la dirección del flujo de aire.

**RU** Поверните направитель потока воздуха в нужную сторону.

**TW** 依系统散热需求旋转導風罩以調整風流方向。

**CN** 根据系统散热需求旋转导风罩以调整风流方向。

**KR** 선호하는 airflow 방향(쪽)으로 air guide를 조정하세요.

**JP** エアガイドを回転させることによりエアローの方向を変えることができます。

**ID** Putar lubang udara air guide untuk menyesuaikan aliran udara yang lebih disukai.

**FA**

شکل هایت هو را در جهت مناسب تنظیم کنید